



DEKRA Automobil GmbH
An der Feuerwache 2, 27570 Bremerhaven

Bad Homburger Inkasso GmbH
Silke Neumann
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bremerhaven
An der Feuerwache 2
27570 Bremerhaven
Telefon 0471 / 92446-0
Fax 0471 / 92446-30
E-Mail
bremerhaven.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Buck
Tel. direkt 0471 92446-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen CUX P938

Aktenzeichen	IM - DK1 - 2595203
Auftraggeber	Bad Homburger Inkasso GmbH, Silke Neumann, Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel
Ihr Auftrag vom	22.01.2018, durch Frau Neumann
Besichtigung	22.01.2018 um 15:30 DEKRA Automobil GmbH, Station Cuxhaven, Peter-Henlein-Str. 11, 27472 Cuxhaven

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 22.01.2018 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	mit MwSt.	
Händlereinkaufswert (regelbesteuert)	2.394,96 EUR	2.850,00 EUR

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 22.01.2018 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Frau Neumann. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 22.01.2018.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.01.2018 um 15:30 Uhr durch Herrn Andreas Buck bei DEKRA Automobil GmbH, Station Cuxhaven, Peter-Henlein-Str. 11, 27472 Cuxhaven, im Beisein von Frau Prexl.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Haltereintrag

Haltereintrag	Egon Prexl, Akazienweg 4, 21762 Otterndorf
Kennzeichen	CUX P938
Tag der Erstzulassung	01.02.2007
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	06.05.2011

Untersuchungsdatum

Fälligkeit HU 06 / 2018

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbezeichnung	4F / A6 Avant 3.2 FSI tiptronic quattro
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0588 / ABC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ4F57N087338
Türen	5

Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	188 kW / 3123 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	203.470

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Alpin	W / O	8 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Alpin	W / O	8 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Alpin	W / O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Alpin	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original,

Standardausstattung

Airbag (Seitenairbags) vorne, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Sideguard (Kopfairbag), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Außenspiegel auf der Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch einstellbar, beheizt, Außentemperaturanzeige, Dachreling Aluminium eloxiert, Dekoreinlagen, Aluminium Radial, Differentialsperre elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten vorn, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Getriebe: tiptronic (6-Stufen), Grundausstattung A6 Avant, Gurte: Dreipunkt-Automatikgurte, Heckscheibenwischer, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Komfortklimaautomatik, Kopfstützen vorne aktiv und 3 hinten, Kraftstoffbehälter mit 80 L Inhalt, Ladeboden aufklappbar, Laderaumkonzept mit Schienensystem, Lederlenkrad, Lenksäule mit mechanischer Neigungs- und Axialverstellung, Lichtsensor, MMI basic, Mittelarmlehne hinten, klappbar, Nebelscheinwerfer, ellipsoid, Paket Glanz, Rad: Aluminium Schmiedeleichtbauräder (4 Stück) im "7-Arm-Dynamik-Design", Rad: tire mobility system, Regensensor, Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Scheibenwaschdüsen beheizbar, Servotronic, Sitze, Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar, Trennetz, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung

Standardausstattung

Audi Parking System APS plus, vorne und hinten, Dekoreinlagen, Nußbaumwurzelholz, Mittelbraun seidenmatt, Durchladeeinrichtung mit entnehmbarem Skisack, Fahrwerk Sportfahrwerk S line, Komfortklimaautomatik plus, Lackierung: Metallic, Lederlenkrad (3-Speichen Sport), Mittelarmlehne vorn, Modellbezeichnung, Entfall von Typ und Hubraum, Navigationssystem mit DVD inkl. MMI, Rad: Aluminium Gußräder (4 Stück) im "16-Speichen-Design", Rad: Radschrauben mit Diebstahlsicherung, Radiozubehör: BOSE Surround Sound, Radiozubehör: CD-Wechsler für MMI, Schiebe-/Ausstell-/Solardach, elektrisch, Sitzbezüge in "Volterraleder", Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, Sonnenschutzrollo, Sportsitze vorne, Verglasung: Dämmglas

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Fahrzeug innen und aussen verschmutzt;
kein Servicenachweis vorhanden, ggf. Service fällig

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Laderaumabdeckung fehlt, erneuern; Bodenverkleidung links zerbrochen, erneuern; Heckwischer ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Pannenset fehlt, erneuern; Serviceheft fehlt, erneuern; Fahrzeugaufbereitung; Bodenbelag Kofferraum Kofferraummatte, verschmutzt, reinigen; Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Seitenschweller rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Seitenteil hinten rechts Kniestück, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger hinten, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Lackvorbereitung;

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andreas Buck
Dipl.-Ing. (FH)

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.