

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven
Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10
e-Mail: maroeper@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Wurster Straße 92 • 27580 Bremerhaven

Proventura
Industrie - Auktion GmbH
Hölleweg 3-7
37077 Göttingen

erstellt durch :
Maik Röper
Handy : 0160 8884608
Datum : 04.11.2019

Gutachten

0508W9U818

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Rücknahme HB-PK 898

Amtliches Kennzeichen : HB-PK 898

Auftrag vom : 04.11.2019

Besichtigungsdatum : 04.11.2019

Besichtigungsort : Firma TSI- Technik- Service-
Industrieausrüstung
Rainstrasse 9A, 27711 Osterholz- Scharmbeck


Besichtigt durch : Maik Röper

Bewertungsergebnis:

Händlerereinkaufswert ohne Umsatzsteuer	EUR 14.829,40
Umsatzsteuer 19%	EUR 2.846,65
Händlerereinkaufswert mit Umsatzsteuer	EUR 17.829,05
Händlerverkaufswert ohne Umsatzsteuer	EUR 20.588,24
Umsatzsteuer 19%	EUR 3.911,76
Händlerverkaufswert mit Umsatzsteuer	EUR 24.500,00
Reparaturkosten ohne Umsatzsteuer	EUR 3.505,00
Umsatzsteuer	EUR 665,95
Reparaturkosten mit Umsatzsteuer	EUR 4.170,95

Die im Gutachten aufgeführten Reoaraturkosten sind im Fahrzeugwert bereits berücksichtigt.

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: HB-PK 898
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: 5-türig
Fabrikat	: MERCEDES-BENZ
Typ / Untertyp	: GL-Klasse (X166) 07/12-11/15 / GL 350 4MATIC BlueTEC
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WDC1668241A361930
Hubraum / Leistung	: 2987 ccm / 190 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel Kat / 6-Zylinder / V-Motor
Abgascode	: EU6
Plätze	: 7
KBA-Nr.:	: 1313CRV
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 2455 kg / 3250 kg / 795 kg
Länge / Breite / Höhe	: 5120 mm / 1934 mm / 1850 mm
Reifendimension vorn / hinten	: 295/40 R21 / 295/40 R21
Reifenfabrikat	: Pirelli
Reifenart	: Sommer-Reifen / Sommer-Reifen ←
	
Profiltiefe in (mm)	:
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 3075 mm
Erstzulassung	: 18.02.2015
Letzte Zulassung	: 18.02.2015
Nächste HU / AU	: 02.2020 / 02.2020
Laufleistung abgelesen	: 125114 km
Laufleistung angegeben	: 125114 km
Laufleistung geschätzt	: 125114 km
Farbe	: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
Lackart	: Metallic
Serien/Sonderausstattungen	: Ab Fg-Nr A312694, Parken-Paket, Aenderungspaket 13/2, Beif Entertainment, Notrufsystem E-Call, Modell 2014, Klima Thermotronik, Winter Paket, Klimaanlage Im Fond, Rundumkameranystem, Nachtsichtassistent, Fahrassistentpaket, Geschwindigkeitsreg, Spiegel Abblendbar, Innenhimmel, A-Spiegel El Klappb, Soundsystem, Tv-Tuner, Feuerloescher, Media Interface, Diebstahlschutz, Gurt Mit Warnanzeige, Waschanlage Beheizt, Kindersitzerkennung, Polsterung Leder, Sitzheizung H, Polst Designo Leder, Garagentoroeffner, Fussgaengerschutz, Cupholder Temperiert, Betaetig Heckkl Aut, Lichtpaket Innenraum, Anhaengevorr Abklapp, Memorypaket, Sitz R Elektr Memory, Holzausf Wurzelnuss, Keyless-Go,

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10

e-Mail: maroeper@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0508W9U818

Datum: 04.11.2019

Sonnenbl Ausziehbar, Servoschliessung, Multikontursitz V, Sitze V Klimatisiert, Einstieghilfe, Unterfahrschutz, Eco Start/Stop, Reifendruck Control, Fe Wandler, 7-Gang Automatik, Reifen 295/40 R21..V, Totwinkelassistent, Spurassistent, Airmatikpaket, Offroad Paket, Bediensystem Comand, Sidebag Im Fond, Kompressor Variabel, Fond Entertainm Sys, Amg Sportp Exterieur

Bemerkungen

: Service fällig seit 2900 Km laut Anzeige im Kombiinstrument.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10

e-Mail: maroeper@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0508W9U818

Datum: 04.11.2019

FZ-HALTER HERR MICHAEL KALDEWEY
HERMANN-FRESE-STRASSE 16 28355 BREMEN


FABRIKAT MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 350 4M BLUETEC
FZ-IDENT-NR WDC1668241A361930 AMTL KZ HB-PK 898 TYP-CODE 03 92 24
ERSTE ZUL 18.02.2015 NAECH HU 02.2020 LAUFLEIST 125114

AUSFUEHR- AB FG-NR A312694 PARKEN-PAKET AENDERUNGSPAKET 13/2
VARIANTEN BEIF ENTERTAINMENT NOTRUFSYSTEM E-CALL MODELL 2014
KLIMA THERMOTRONIK WINTER PAKET SEITEN/HECKFENST GET
TUERSCH V VERBUND LENKRAD BEHEIZT BESCHLAGSENSOR WSS
KLIMAAANLAGE IM FOND FERNLICHTASSISTENT RUNDUMKAMERASYSTEM
NACHTSICHTASSISTENT FAHRASSISTENZPAKET GESCHWINDIGKEITSREG
SPIEGEL ABLENDBAR INNENHIMMEL A-SPIEGEL EL KLAPPB
SOUNDSYSTEM TV-TUNER FEUERLOESCHER
MEDIA INTERFACE INTELLIG LIGHT SYS SCHEINW-REINIGUNGSAN
DIEBSTAHLSCHUTZ GURT MIT WARNANZEIGE WASCHANLAGE BEHEIZT
KINDERSITZERKENNUNG POLSTERUNG LEDER SITZHEIZUNG H
POLST DESIGNO LEDER GARAGENTOROEFFNER FENST H ELEKT AUSST
FUSSGAENGERSCHUTZ CUPHOLDER TEMPERIERT BETAETIG HECKKL AUT
LICHTPAKET INNENRAUM ANHAENGEVORR ABKLAPP MEMORYPAKET
SITZ R ELEKTR MEMORY HOLZAUFS WURZELNUSS KEYLESS-GO
SONNENBL AUSZIEHBAR SERVOSCHLIESSUNG MULTIKONTURSITZ V
SITZE V KLIMATISIERT EINSTIEGHILFE UNTERFAHRSCHUTZ
TRITTBRETTER GEPAECKABDECKUNG LADEBODEN ABSCHL-BAR
ECO START/STOP REIFENDRUCK CONTROL FE WANDLER
7-GANG AUTOMATIK REIFEN 295/40 R21..V TOTWINKELASSISTENT
SPURASSISTENT BLUE TEC GEN 1 FELGE 10 J X 21 ALU
PARKTRONIC DAEMPFERREGEL ELEKTR STABILISATOR VORN
AIRMATIKPAKET OFFROAD PAKET BEDIENSYSTEM COMAND
SIDEBAG IM FOND PANORAMA GLASSCHIEBE KOMPRESSOR VARIABEL
FOND ENTERTAINM SYS AMG STYLING AMG SPORTP EXTERIEUR
RADLAUFVERBREITERUNG DAB TUNER
FORM AUDATEX

S C H L U S S K A L K U L A T I O N

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR	24.500,00
ENTHALTENE MWST	EUR	3.11,76
EINKAUFWERTMIT MWST	EUR	17.829,05
ENTHALTENE MWST	EUR	2.846,65

FORM AUDATEX



Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen HB-PK 898 FIN WDC1668241A361930

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten ca. EUR (o.MwSt)
<u>Karosserie</u>		
1	Kofferdeckel verschürft - Smart Repair	120,00
2	Motorhaube Kratzer - lackieren	315,00
<u>Anbauteile</u>		
3	Stoßfänger hinten verkratzt - lackieren	410,00
<u>Verglasung/Beleuchtung</u>		
4	Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung - ersetzen	1780,00
<u>Felgen/Bereifung</u>		
5	Felge vorn links beschädigt - Smart Repair	180,00
<u>Mechanik/Motorraum</u>		
6	Service fällig - erneuern	600,00
<u>Sonstiges</u>		
7	Fzg Aufbereitung reinigen - durchführen	100,00
Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	3505,00
	19% MwSt	665,95
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)	4170,95

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass.

Probefahrt / Probelauf

Auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde verzichtet.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturaufwendungen vor.

Zusätzliche Ausstattung

Für das Fahrzeug waren 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschäden

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden feststellbar.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven
Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10
e-Mail: maroeper@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0508W9U818

Datum: 04.11.2019

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen
Herrn Maik Röper.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bremerhaven, 04.11.2019

Maik Röper

Das Gutachten umfasst - 16 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1

Front und Seitenansicht links



Bild 2

Heck und Seitenansicht rechts



Bild 3

Innenraum



Bild 4

Tachostand

Gutachten Nr.: 0508W9U818

Datum: 04.11.2019



Bild 5

FIN



Bild 6

Bordmappe



Bild 7 Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 8 Service fällig



Bild 9

Felge vorne lnks beschädigt



Bild 10

Motorhaube Kratzer



Bild 11 Heckklappe unterhalb verschürft



Bild 12 Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 13

Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 14



Bild 15



Bild 16



Bild 17

Motorraum